



BOLETÍN DE ALERTA

Boletín Nro.: 2023-03

Fecha de publicación: 13/01/2023

Tema: Vulnerabilidades de omisión de autenticación y ejecución de comandos arbitrarios en productos Cisco.

Los productos afectados son:

- Enrutadores Cisco RV016 Multi-WAN VPN.
- Enrutadores Cisco RV042 Dual WAN VPN.
- Enrutadores Cisco RV042G Dual Gigabit WAN VPN.
- Enrutadores Cisco RV082 Dual WAN VPN.

Descripción:

Se ha reportado un nuevo aviso de seguridad sobre dos vulnerabilidades con *PoC* pública que afectan a enrutadores Cisco, que permitirían a un atacante obtener acceso no autorizado al sistema y provocar ejecución de comandos.

Las vulnerabilidades reportadas se componen de 1 (una) de severidad “Crítica” y 1 (una) de severidad “Media”. Las mismas se detallan a continuación:

- [CVE-2023-20025](#), de severidad “Crítica”, con puntuación de 9.0. Esta vulnerabilidad se debe a una validación incorrecta de entradas del usuario en paquetes *HTTP* de la interfaz de administración web de enrutadores Cisco Small Business. Esto permitiría a un atacante remoto no autenticado realizar omisión de autenticación web y obtener accesos como *root* a través de una solicitud *HTTP* especialmente diseñada.
- [CVE-2023-20026](#), de severidad “Media”, con puntuación de 6.5. Esta vulnerabilidad se debe a la validación incorrecta de entradas de los usuarios en paquetes *HTTP*. Esto permitiría a un atacante remoto autenticado con credenciales administrativas realizar ejecución arbitraria de comandos y obtener privilegios de *root* en el dispositivo afectado.

Impacto:

La explotación exitosa de estas vulnerabilidades permitiría a un atacante obtener acceso no autorizado al sistema y provocar ejecución de comandos, como usuario *root*.

Mitigación:

Si bien Cisco no ha lanzado actualizaciones aún, recomendamos seguir los siguientes pasos de mitigación ofrecidos por el fabricante:

1. Deshabilitar el administrador remoto:
 - a. Iniciar sesión en la interfaz de administración del dispositivo.

Ciberseguridad y Protección de la Información

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)

Gral. Santos y Concordia - Complejo Santos - Ofic. E14

cert@cert.gov.py | +595 21 217 9000

Asunción - Paraguay | www.cert.gov.py





- b. Elegir **Firewall > General**.
 - c. Desactivar **Administración remota**.
2. Bloquear el acceso a los puertos 443 y 60443, agregando un nuevo servicio a las reglas de acceso del dispositivo para el puerto 60443. No es necesario crear un servicio para el puerto 443 porque está predefinido en la lista de servicios.
 - a. Iniciar sesión en la interfaz de administración del dispositivo.
 - b. Elegir **Firewall > Reglas de acceso**.
 - c. Hacer clic **Administración de servicios**.
 - d. En **Nombre de servicio**, escribir TCP-60443.
 - e. En la lista desplegar **Protocolo**, elegir **TCP**.
 - f. En ambos campos **Intervalo de puertos**, escribir 60443.
 - g. Hacer clic en **Agregar a la lista** y **Aceptar**.
3. Crear reglas de acceso para bloquear los puertos 443 y 60443
 - a. Iniciar sesión en la interfaz de administración del dispositivo.
 - b. Hacer clic en **Agregar**.
 - c. En la lista desplegar **Acción**, elegir **Denegar**.
 - d. En la lista desplegar **Servicio**, elegir **HTTPS (TCP 443-443)**.
 - e. En la lista desplegar **Log**, elegir **Log packets match this rule (Los paquetes de registro coinciden con esta regla)**.
 - f. En la lista desplegar **Interfaz de origen**, elegir la opción que coincida con la conexión WAN del dispositivo.
 - g. En la lista desplegar **IP de origen**, elegir **Cualquiera**.
 - h. En la lista desplegar **IP de destino**, elegir **Single**.
 - i. En ambos campos IP de **destino**, introducir la **dirección IP** de **WAN**.
 - j. Hacer clic en **Guardar**.
 - k. Para crear una regla de acceso para el puerto 60443, repita los pasos anteriores, pero para el **paso 5**, elegir **HTTPS (TCP 60443-60443)** en la lista desplegable **Servicio**.

Nota: Si se utiliza un segundo puerto **WAN**, es necesario configurar dos reglas **ACL** adicionales, utilizando el número **WAN** y la **dirección IP** para el segundo puerto.

Adicionalmente, recomendamos analizar la posibilidad de reemplazar los equipos RV016, RV042, RV042G y RV082 por otros que tengan soporte a futuro, debido a que estos modelos se encuentran ya en fase de *End of life (EoL)* y no recibirán parches para futuras vulnerabilidades.



Información adicional:

- <https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sbr042-multi-vuln-ej76Pke5>
- <https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2023-20025>
- <https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2023-20026>